

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ Р



Введение

Руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для ознакомления с техническими характеристиками, устройством, правилами эксплуатации и техники безопасности, хранения и транспортирования разъединителей серии Р, именуемых в дальнейшем «аппараты».

Все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией аппаратов, должен проводить технический персонал, прошедший специальную подготовку.

Аппараты соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-3 и ТУ3424-014-05755766-2004.

1 назначение

- 1.1 Разъединители серии Р предназначены для пропускания номинальных токов, включения и отключения без нагрузки электрических цепей номинальным напряжением до 630 В переменного тока номинальной частоты 50 и 60 Гц и 440 В постоянного тока в устройствах распределения электрической энергии, эксплуатация которых должна осуществляться специально обученным персоналом.
- 1.2 Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 3 по ГОСТ 15150. При этом высота над уровнем моря не более 2000 м.
- 1.3 Аппараты могут эксплуатироваться в среде со степенью загрязнения 3 по ГОСТ IEC 60947-1.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Тип аппарата разъединитель.
- 2.2 Число полюсов 3.

- 2.3 Род тока переменный и постоянный.
- 2.4 Номинальные значения параметров главной цепи
- 2.4.1 Номинальное рабочее напряжение (U $_{\rm e}$) и номинальные рабочие токи (I $_{\rm e}$) соответствуют значениям, указанным в таблице 1.
- 2.4.2 Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th}): 100 A, 250 A, 400 A, 630 A, 1000 A.

Таблица 1

	Тип аппарата				
Наименование характеристик	РБ-1	РС-2 РБ-2 РЦ-2	DE 4	РС-6 РБ-6 РЦ-6 Р63	P103
Номинальное рабочее напряжение (U_c) , В переменного тока/постоянного тока	660 440	660 440	660 440	660 440	1000
Номинальная рабочая частота, Гц	50 и 60				
Номинальное напряжение изоляции ($\mathrm{U_{i}}$), В	660 1000			1000	
Номинальный рабочий ток ($\mathrm{I_c}$), А АС-20 В	100	250	400	630	1000
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА	3	8	17	17	18
Работоспособность в процессе эксплуатации в электрических целях переменного тока при номинальном напряжении, $\cos \phi$ =0,95 при токе, равном 0,5 I_e для аппаратов на 250 и 400 А; при токе, равном 0,3 I_e для аппаратов на 630 А (Коммутационная износостойкость)	Не менее 500 циклов ВО				
Стандартное присоединение	M8 M10 M1		12		
Степень защиты	IP00				
Механическая износоустойчивость, циклы ВО, не менее	2500				

- 2.4.3 Номинальные рабочие токи аппаратов, встраиваемых в комплектные устройства, должны быть снижены на 5% на каждые 5°C при температуре свыше 40 °C.
- 2.4.4 Номинальный длительный ток ($I_{\rm u}$) соответствует номинальному рабочему току в продолжительном режиме.
 - 2.4.5 Номинальный режим эксплуатации продолжительный.
- 2.5 Аппараты обладают стойкостью к воздействию механических факторов в соответствии с ГОСТ 17516.1 для группы условий эксплуатации M4.
- 2.6 В отключенном положении аппараты должны соответствовать условиям, определенным для функции разъединения.

Структура условного обозначения типоисполнений аппаратов приведена в приложении А.

3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

- 3.1 Габаритные, установочные и присоединительные размеры аппаратов приведены в приложении Б.
 - 3.2 Аппараты представляют собой трехполюсные разъединители.
- 3.3 В конструкции аппарата применена контактная система ножевого типа с видимым разрывом цепи.
- 3.4 Основными частями являются контактные ножи, контактные и шарнирные стойки.
- 3.5 Необходимое контактное нажатие обеспечивается пружинами на контактных стойках и сферическими шайбами на шарнирных стойках.
- 3.6 У аппаратов с передней смещенной рукояткой контактные ножи жестко связаны с валом, который приводится в движение скобой, непосредственно соединенной с рычажным приводом.

У аппаратов с боковой смещенной рукояткой контактные ножи связаны с осью, приводящейся в движение посредством симметрично расположенных относительно среднего полюса тяг, второй конец которых шарнирно соединен с валом, установленным на двух подшипниках. Вал приводится во вращение рукояткой, установленной на одном из его концов. Рукоятка съемная в положении «отключено».

- 3.7 Аппараты имеют переднее присоединение проводников.
- 3.8 Аппараты имеют следующие исполнения по виду ручного привода:
- боковая смещенная рукоятка, предназначенная для управления аппаратом, находящимся в НКУ, и устанавливаемая на боковой поверхности НКУ справа или слева;
- передняя смещенная рукоятка, предназначенная для управления аппаратом, находящимся в НКУ, и устанавливаемая на передней поверхности НКУ справа или слева.
 - центральный привод.
- 3.9 Возможность работы аппаратов в условиях, отличных от указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, технические характеристики аппаратов и мероприятия, которые должны выполняться при их эксплуатации в этих условиях, согласовываются между предприятием-изготовителем и потребителем.
 - 3.10 Подготовка аппаратов к использованию
 - 3.10.1 Перед установкой аппарата необходимо проверить:
 - 1) соответствие типоисполнения аппарата его назначению;
 - 2) отсутствие повреждений.
 - 3.10.2 Запрещается при монтаже переделывать аппараты, приводы и их детали.
- 3.10.3 Основание, к которому крепится аппарат, необходимо выровнять так, чтобы при затягивании болтов крепления не возникали напряжения изгиба в деталях и узлах.
- 3.10.4 Контактные выводы не должны испытывать механических и электро-динамических нагрузок от подводящих шин. Шины должны быть расположены в одной плоскости с контактными выводами.
 - 3.10.5 Внешние монтажные проводники должны быть подсоединены так, чтобы рас-

стояние до токоведущих частей было не менее 20 мм по изоляции и 12 мм по воздуху.

- 3.10.6 Поверхности соприкосновения подводящих шин, кабельных наконечников и контактных выводов должны быть зачищены и перед присоединением смазаны смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433.
 - 3.11 Использование аппаратов
- 3.11.1 Выводы аппаратов соответствуют требованиям ГОСТ 24753 и допускают присоединение медных и алюминиевых проводов и кабелей, оконцованных кабельными наконечниками или зажимами контактными, и шин с помощью резьбовых соединений.
- 3.11.2 Сечение внешних проводов, кабелей и шин, присоединяемых к выводам аппаратов в зависимости от номинального тока, должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2

	Сечение жил проводов и кабелей, мм ²				
Условный тепловой ток \mathbf{I}_{th} , А	Наименьшее	Набольшее			
100	10	50			
250	70	150			
400	120	3x120			
630	150	4x120			
1000	8х60 или 3х150	2(6х60) или 6(3х120)			

- 3.11.3 Выводы аппаратов имеют покрытия, учитывающие допустимость контактов металла по ГОСТ 9.005 в изделиях, эксплуатируемых в различных климатических условиях.
 - 3.11.4 Усилия, прилагаемые к рукоятке ручного привода, должны быть не более, H (кгс): 117 (12) на 100 A:
 - 176 (18,0) на 250 А; 265 (27,0) на 400 А; 314 (32,0) на 630 А.

- 3.11.5 Аппараты рассчитаны для работы без ремонта и замены каких-либо деталей.
- 3.11.6 Установленная безотказная наработка должна быть не менее 18000 ч.
- 3.11.7 Установленный срок службы аппаратов 8,5 лет.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 При нормальных условиях эксплуатации необходимо производить профилактический осмотр один раз в год и каждый раз после воздействия токов короткого замыкания.

При осмотре производится:

- 1) удаление пыли и грязи;
- 2) проверка затяжки винтов (болтов);
- 3) включение и отключение аппарата без нагрузки;
- 4) смазка трущихся контактных частей аппарата смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 или ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433.
- 4.2 Следует обратить внимание на состояние контактных поверхностей главных контактов. Задиры, царапины, желобки и другие дефекты на контактных поверхностях указывают на то, что аппарат эксплуатировался с несмазанными контактами.
- 4.3 При появлении царапин и желобков на трущихся поверхностях повреждения устранить легким ударом стального молотка с гладкой поверхностью. Устранять царапины и желобки при помощи наждачной бумаги строго запрещается.

5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Эксплуатация аппаратов должна производиться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок».

5.2 Включение и отключение электрической цепи аппаратов допускается только при отсутствии нагрузки.

 $5.3~{\rm Bce}$ монтажные и профилактические работы следует проводить при снятом напряжении.

5.4 Нельзя смазывать токоведущие детали смазкой, температура вспышки (загорания) которой менее 200°С.

5.5 Запрещается при эксплуатации аппаратов касаться руками зажимов и неизолированных токоведущих проводников.

Б ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Условия транспортирования и хранения аппаратов и допустимые сроки сохраняемости до ввода в эксплуатацию должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3

Виды поставок	Обозначение условий транспортирования в части воздействия механических факторов по ров по		Обозначе- ние усло- вий хра- нения по ГОСТ 15150	Допустимый срок сохраня- емости в упа- ковке постав- щика, годы	
	ΓΟCT 23216	ΓΟCT 15150		,	
Внутри страны и страны СНГ (кроме районов Крайнего Севера и труднодоступных районов по ГОСТ 15846	Л	4(Ж2)	1(Л)	3	
Внутри страны и страны СНГ, районы Крайнего Севера и труднодоступные районы по ГОСТ 15846	С	4(Ж 2)	2(C)	3	
Экспортные в районы с умеренным климатом	С	4(Ж 2)	1(Л)	3	

6.2 Если требуемые условия транспортирования и хранения и допустимые сроки сохраняемости отличаются от указанных в таблице, то эти условия и сроки должны удовлетворять требованиям, установленным ГОСТ 23216 и указанным в договоре или заказ-наряде.

7 комплектность

В комплект поставки входят:

- разъединитель 1 шт.
- руководство по эксплуатации 1 экз.
- сертификат соответствия (при необходимости) 1 экз.

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода разъединителей в эксплуатацию, но не более 4 лет с даты выпуска.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации аппаратов, поставляемых на экспорт, 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента проследования их через государственную границу.

9 СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1 По истечении установленного срока службы с предприятия-изготовителя снимается ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию аппаратов.
- 9.2 По истечении срока эксплуатации аппараты следует утилизировать по правилам, действующим в регионе, в котором расположена эксплуатирующая организация.
- 9.3 Перед утилизацией аппараты необходимо разобрать. Детали из черных и цветных металлов подлежат сдаче в металлолом.

Индивидуальная упаковка аппаратов изготовлена из экологически безопасных материалов и может быть сдана в организации, осуществляющие вторичную переработку сырья.

10 сведения о реализации

Ограничений по реализации изделия не имеют.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Структура условного обозначения разъединителей серии Р

Разъединитель Р X1-X2/1X3-X4-КЭАЗ

Разъединитель - Группа изделий

Р - Серия

X, – Вид ручного привода:

С - передняя смещенная рукоятка;

Б – боковая смещенная рукоятка;

Ц - центральный привод

X₂ – Номинальный рабочий ток: 1- 100A; 2 – 250A; 4 – 400A; 6 – 630A; 10 – 1000A /1 – Расстояние от вертикальной средней линии аппарата до рукоятки – 170 мм

/2 – Расстояние от вертикальной средней линии аппарата до рукоятки – 205 мм

Х, – Исполнение рукоятки: Л – левое; П – правое

Х₄ - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

КЭАЗ – Торговая марка

Пример записи условного обозначения разъединителя с передней смещенной рукояткой, на номинальный ток 250 А, исполнение привода – правое, с расстоянием от средней линии аппарата до рукоятки 170 мм, климатического исполнения УХЛ категории размещения 3:

Разъединитель РС-2/1П-УХЛЗ-КЭАЗ

Разъединитель Р X₁-3-X₂-КЭАЗ Разъединитель – Группа изделий

Р – Серия

X₁ – Номинальный рабочий ток: 4 – 400A; 6 – 630A; 10 – 1000A

3 - Количество полюсов: 3-3

Х, - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

КЭАЗ - Торговая марка

Пример записи условного обозначения разъединителя с пополюсным оперированием штангой ШО-1, на номинальный ток 630 A, трехполюсный, климатического исполнения УХЛ категории размещения 3:

Разъединитель Р 63 УХЛЗ-КЭАЗ.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Габаритные, установочные и присоединительные размеры аппаратов






Рисунок Б.1 - Разъединитель серии Р с передней смещенной рукояткой РС-1 на номинальный ток 100 A





Разметка отверстий для установки привода



Тип	Номиналь-	Размеры, мм								
аппарата	ный рабо- чий ток, А	b	b1	В	В1	d	h	н	Н1	S
PC-2	250	25	12 E	224	100	MIO		112	102	2 44
PC-4	400	25	12,5	224	199	MITO	55	113	193	2,44
PC-6	630	35	18	246	210	M12		117	201	3


Рисунок ь.2 - Разъединитель серии Р с передней смещенной рукояткой РС-2, РС-4, РС-6 на номинальный ток 250 A, 400 A и 630 A





Наименование	A, MM
PБ-1/Π(Λ) YXΛ3	170
РБ-1/2П(Л) УХЛЗ	205

Рисунок Б.3 - Разъединитель серии Р с боковой рукояткой РБ-1 на номинальный ток 100 A



Наименование	A, MM
РБ-2/П(Л) УХЛЗ	170
РБ-2/2П(Л) УХЛЗ	205
РБ-4/П(Л) УХЛЗ	170
РБ-4/2П(Л) УХЛЗ	205

Рисунок Б.4 - Разъединитель серии Р с боковой рукояткой РБ-2, РБ-4 на номинальный ток 250 A и 400 A




Рисунок Б.5 - Разъединитель серии Р с боковой рукояткой РБ-6 на номинальный ток 630 A




Рисунок Б.6 - Разъединитель серии Р с центральным приводом РЦ-1 на номинальный ток 100 А




Рисунок Б.7 - Разъединитель серии Р с центральным приводом РЦ-2, РЦ-4 на номинальный ток 250 A, 400 A




Рисунок Б.8 - Разъединитель серии Р с центральным приводом РЦ-6 на номинальный ток 630 A




Рисунок Б.9 - Разъединитель Р43 с пополюсным оперированием штангой ШО-1 на номинальный ток 250 A и 400 A




Рисунок Б.10 - Разъединитель Р63 с пополюсным оперированием штангой ШО-1 на номинальный ток 630 A




Рисунок Б.11 - Разъединитель Р103 с пополюсным оперированием штангой ШО-1 на номинальный ток 1000 A

Свидетельство о приемке

Разъединитель(и) (типоисполнение и дату изготовления см. на табличке) соответствует(ют) требованиям ТУ3424-014-05755766-2004 и признан(ы) годным(и) к эксплуатации.

Дата изготовления см. на упаковке

Технический контроль произведен

