6ES7331-1KF02-0AB0

SIEMENS

Лист тех. данных



Рисунок аналогичен

Входной ток	
из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.	90 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	0,4 W
Аналоговые вводы	
Число аналоговых входов	8
• при измерении сопротивления	8
Макс. допустимое входное напряжение для входа напряжения (предел разрушения)	30 V; 12 В длительно; 30 В макс. в течение 1 с
Макс. допустимый входной ток для токового входа (предел разрушения)	40 mA
Входные диапазоны	
• Напряжение	да
• Ток	да
• Термоэлемент	нет
• Резистивный термометр	да
• Сопротивление	да
Входные диапазоны (номинальные значения), напряжения	
● от 0 до +10 B	да
 — Сопротивление на входе (от 0 до 10 В) 	100 kΩ
• от 1 В до 5 В	да
 Входное сопротивление (от 1 В до 5 В) 	100 kΩ
От 1 В до 10 В	нет
● от -1 до +1 B	да
— Сопротивление на входе (от -1 до 1 В)	100 kΩ
● от -10 до +10 B	да
 — Сопротивление на входе (от -10 до 10 B) 	100 kΩ
● от -2,5 до +2,5 B	нет
● от -250 до +250 мВ	нет
● от -5 до +5 B	да
— Сопротивление на входе (от -5 до +5 В)	100 kΩ
от -50 до +50 мВ	да
— Сопротивление на входе (от -50 до +50 мВ)	100 kΩ
● от -500 до +500 мВ	да
— Сопротивление на входе (от -500 до +500 мВ)	100 kΩ
● от -80 до +80 мВ	нет

]иапазоны входных параметров (номинальные значения),	, ток
● от 0 до 20 мА	да
— Сопротивление на входе (от 0 до 20 мА)	100 Ω
• от -10 мА до +10 мА	нет
• от -20 мA до +20 мA	да
— Входное сопротивление (от -20 мА до +20	100 Ω
мА)	100 32
• от -3,2 до +3,2 мA	нет
● ot 4 mA do 20 mA	да
— Входное сопротивление (от 4 мA до 20 мA)	100 Ω
Диапазоны входных параметров (номинальные значения),	
• Тип В	нет
• Тип С	нет
• Тип E	нет
• Тип Ј	
	HET
• Tuπ K	нет
• Тип L	нет
• Тип N	нет
• Тип R	нет
• Тип S	нет
Тип Т	нет
• Тип U	нет
Тип ТХК/ТХК(L) согласно ГОСТ	нет
]иапазоны входных параметров (номинальные значения),	, термометр сопротивления
• Cu 10	нет
• Ni 100	да ; Стандарт/климатический
— Сопротивление на входе (Ni 100)	100 ΜΩ
• Ni 1000	да
— Сопротивление на входе (Ni 1000)	100 ΜΩ
• LG-Ni 1000	да ; Стандарт/климатический
— Сопротивление на входе (LG-Ni 1000)	100 ΜΩ
• Ni 120	HeT
• Ni 200	нет
• Ni 500	
• Pt 100	HET
	да ; Стандарт/климатический
— Сопротивление на входе (Pt 100)	100 ΜΩ
• Pt 1000	нет
• Pt 200	нет
• Pt 500	нет
] 	, сопротивления
● от 0 до 150 Ом	нет
• от 0 до 300 Ом	нет
• от 0 до 600 Ом	да
— Сопротивление на входе (от 0 до 600 Ом)	100 ΜΩ
● от 0 до 6000 Ом	да
— Сопротивление на входе (от 0 до 6000 Ом)	100 ΜΩ
ермоэлемент (TC)	
Температурная компенсация	
— параметрируемое	нет
— внутренняя температурная компенсация	нет
— внешняя температурная компенсация с	нет
— внешняя температурная компенсация с компенсационным датчиком	
Iинеаризация характеристики	
• параметрируемое	да
	Нет
— лля термоэлементов	
— для термоэлементов — для резистивного термометра	ла: Pt100 стандартный/климатический: Ni100
— для термоэлементов — для резистивного термометра	да; Pt100 стандартный/климатический; Ni100 стандартный/климатический; Ni1000 стандартный/климатический;

• экранированные, макс.	200 m; макс. 50 м при 50 мВ	
Формирование аналоговой величины для входов		
Время интегрирования и преобразования/разрешение на	канал	
• Макс. разрешение с диапазоном перегрузки (бит	13 bit	
со знаком)		
• Настраиваемое время интегрирования	да	
Датчики		
Соединение сигнального датчика		
• для измерения напряжения	да	
 для измерения напряжения в качестве 2- проводного измерительного преобразователя 	да ; с внешним питанием	
 для измерения напряжения в качестве 4- проводного измерительного преобразователя 	да	
 для измерения сопротивления с двухпроводным соединением 	да	
 для измерения сопротивления с трехпроводным соединением 	да	
 для измерения сопротивления с четырехпроводным соединением 	да	
Погрешности/точность		
Эксплуатационный предел погрешности во всем диапазо	не температуры	
 Напряжение относительно диапазона входных параметров, (+/-) 	0,6 %	
 Ток относительно диапазона входных параметров, (+/-) 	0,5 %	
 Сопротивление относительно диапазона входных параметров, (+/-) 	0,5 %	
Основной предел погрешности (эксплуатационный преде		
 Напряжение относительно диапазона входных параметров, (+/-) 	0,4 %; 0,4 % (±5 В, 10 В, от 1 до 5 В, от 0 до 10 В); 0,3 % (±50 мВ, 500 мВ, 1 В)	
 Ток относительно диапазона входных параметров, (+/-) 	0,3 %; ±20 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА	
 Сопротивление относительно диапазона входных параметров, (+/-) 	0,3 %; от 0 до 6 кОм, от 0 до 600 кОм	
 Термометр сопротивления относительно диапазона входных параметров, (+/-) 	1 градус Кельвина (Pt100, Ni100, стандарт); 0,8 градуса Кельвина (Pt100, Ni100, климатический; Ni1000, LG-Ni1000, стандарт; Ni1000, LG-Ni1000, климатический)	
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состо	янии	
Диагностическая функция	нет	
Аварийные сигналы		
• Диагностический сигнал	нет	
• Сигнал предельного значения	нет	
Диагностика		
• Считываемая диагностическая информация	нет	
Диагностический светодиодный индикатор		
● Суммарная ошибки SF (красный)	нет	
Гальваническая развязка		
Гальваническая развязка аналоговых вводов		
• между каналами	нет	
• между каналами и шиной на задней стенке	да	
Изоляция		
Изоляция, испытанная посредством	500 В пост. тока	
Соединения		
Требуемый передний штекер	40-полюсный	
Размеры		
Ширина	40 mm	
Высота	125 mm	
Глубина	117 mm	
Массы		
Масса, прибл.	250 g	
последнее изменение:	15.01.2021 (7	